

ANAスカイビルサービス株式会社 建物設備事業部 御中
ご担当：羽田設備管理部 羽田空港事業所

作 業 報 告 書

作業件名：FCU更新・天井補修作業

《羽田空港2TB (株)セノン羽田支社司令室》



KAN **カンキョープランニング** 株式
PLA **KANKYO PLANNING CO.,LTD** 会社

神奈川県横浜市鶴見区矢向4-6-12 保井ビル2F
TEL：045-716-6401 FAX：045-716-6402

ANAスカイビルサービス株式会社 建物設備事業本部 御中
ご担当：羽田設備管理部 羽田空港事業所 様

作業報告書

作業件名：FCU更新・天井補修作業

実施日：令和5年10月27日・28日、11月2日

作業場所：羽田空港第2ターミナルビル B1F
《(株)セノン羽田支社司令室》

実施者：北原 拓・他5名

作業内容：FCU更新・天井補修作業

作業機器：①FC2-B1-003 . . . DCR-422KW-JA4 (暖冷工業(株)製)
(新規機器型式) ②FC2-B1-004 . . . DCR-422KW-JA4 (暖冷工業(株)製)

申し送り事項：機器更新作業は問題なく完了しました。

新規機器には高性能フィルター（1枚/台）がセットされておりましたので

別途サランネットフィルターを用意します。（予備品含め計4枚サービスします）

実施会社：カンキョープランニング株式会社

住所：横浜市鶴見区矢向4-6-12 保井ビル2F

連絡先：045-716-6401

担当：友寄 英明

件 名: FCU更新・天井補修作業

作業場所: (機)セノン 羽田支社司令室


実施日: R5年10月27・28日



FC2-B1-003

既存機器撤去


作業前



FC2-B1-003

配管切離し

作業中



FC2-B1-003

配管切離し

作業中



FC2-B1-003

既設機器撤去

作業中

件 名: FCU更新・天井補修作業

作業場所: (機)セノン 羽田支社司令室

実施日: R5年10月27・28日



FC2-B1-003

既設機器撤去


作業後



FC2-B1-003

新規機器取付け

作業中



FC2-B1-003

新規機器取付け

作業中



FC2-B1-003

配管取付け

作業中

件 名： FCU更新・天井補修作業

作業場所： (株)セノン 羽田支社司令室


実施日： R5年10月27・28日



FC2-B1-003

保温材取付け

作業中



FC2-B1-003

保温材取付け

作業後




FC2-B1-003

新規機器取付け

設置完了

※天井隙間あり（仮養生）



FC2-B1-003

新機器

DCR-422KW-JA4

暖冷工業(株)製

件 名: FCU更新・天井補修作業

作業場所: (機)セノン 羽田支社司令室

実施日: R5年10月27・28日



FC2-B1-003

撤去機器



FC2-B1-003

天井補修

使用材料（製作品）



FC2-B1-003

天井補修

設置中



FC2-B1-003

天井補修

設置完了

件 名： FCU更新・天井補修作業

作業場所： (機)セノン 羽田支社司令室

実施日： R5年10月27・28日



FC2-B1-004

既存機器撤去


作業前



FC2-B1-004

配管切離し

作業中



FC2-B1-004

配管切離し

作業中



FC2-B1-004


既設機器撤去

作業中

件 名: FCU更新・天井補修作業

作業場所: (機)セノン 羽田支社司令室

実施日: R5年10月27・28日



FC2-B1-004

既設機器撤去

作業後



FC2-B1-004

新規機器取付け


作業中



FC2-B1-004

新規機器取付け

作業中



FC2-B1-004


配管取付け

作業中

件 名： FCU更新・天井補修作業

作業場所： (株)セノン 羽田支社司令室

実施日： R5年10月27・28日



FC2-B1-004

保温材取付け

作業中

FC2-B1-004

保温材取付け

作業中




FC2-B1-004

新規機器取付け

設置完了

※天井隙間あり（仮養生）



FC2-B1-004

新機器

DCR-422KW-JA4

暖冷工業(株)製

件 名: FCU更新・天井補修作業

作業場所: (機)セノン 羽田支社司令室

実施日: R5年10月27・28日



FC2-B1-004

撤去機器



FC2-B1-004

天井補修

使用材料（製作品）



FC2-B1-004

天井補修

設置中



FC2-B1-004

天井補修

設置完了